

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126000405 - 0

Marca	FORD
Modelo	KUGA (MF) 5P (20-)
Matrícula	2518MPF
Bastidor	WF0FXXWPMHPL28584
Color	BLANCO
Kilómetros	25.020
Fecha de inspección	10/01/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION DL/TR
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO CON ASISTENTE ATASCO
- ADAS - ASISTENTE ANGULO MUERTO CON REMOLQUE
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO
- ADAS - SISTEMA ANTICOLISION 3
- ADAS - ASIST AVISO/CAMBIO DE CARRIL
- VARIANTE - CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL
- AUTOMATICO - 8 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- GENERALES - PARAGOLPES TRASERO SPORT
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED 2
- GENERALES - PARAGOLPES SPORT
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT COLOR ACCENT
- LUCES - FAROS DL NIVEL 3
- COLOR EXTERIOR - TECHO NEGRO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS COLOR (IMPRIMADAS)
- CRISTALES - PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO
- ACCESORIOS - S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA
- CRISTALES - LUNAS LAMINADAS
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACIÓN LED AMBIENTAL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR GAMA ALTA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 10 ALTAVOCES
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS TR MOQUETA
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL CON LOGOTIPO
- TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO DEPORTIVO
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR ELEC
- ASIENTOS - DL C/REG MANUAL 8 VIAS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO ELEC DE PUERTAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - ICP/EMB MINI SIST ELECTRÓN
- INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA PORTON TR MANOS LIBRES
- ACCESORIOS - PEDALES ALUMINIO DEPORTIVOS
- ACCESORIOS - TOMA CORRIENTE TR INT
- ASIENTOS - DELANTEROS CON REGULACION ELECTRICA 10 VIAS
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR BIZONA
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA AUDIO ICE GAMA MEDIA TMC
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA TACTIL MULTIFUNCION TFT
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA NAVEGACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- HÍBRIDO GASOLINA - 2488CC 148KW (201)
- EQUIPO MECANICO - CLIMA ESTANDAR
- EQUIPO MECANICO - HÍBRIDO GAS/ELECTRICIDAD
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - SERIE 66
- NEUMATICOS - 245/45 R 20 99V
- SUSPENSION - SUSPENSION TR NIVEL 1
- FRENOS - PINZAS PINTADAS
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA
- LLANTAS - ALE 8.0JX20"
- DIRECCION - CONTROL ESTABIL C/SERVOF ELECT


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Verificar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Verificar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz No aplicar	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr	Pintura
Exterior	Reparación	

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 10 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 10 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior