

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125129833 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	JUKE (F16) 5P (19-)
Matrícula	5068LTV
Bastidor	SJNFAAF16U1130210
Color	BLANCO
Kilómetros	91.747
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 86KW (117)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- NEUMATICOS - 215/60 R 17 96H

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Verificar Neumático dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Neumático dl dr	Reparación
Exterior	Pulir Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Pulir Puerta dl dr	Reparación
Exterior	Pulir Portón tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 19 de enero de 2026

En MADRID a 19 de enero de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción
S.L

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior