

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126005832 - 0

Marca	VOLVO
Modelo	XC40 (XZ) (18-)
Matrícula	7570LTS
Bastidor	YV1XZ15VDN2696257
Color	BLANCO
Kilómetros	78.751
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

· ADAS - ASISTENTE MODO CONDUCCION · ADAS - S/CAMARAS VISION · ADAS - REGULADOR VELOCIDAD · ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO · ADAS - ASISTENTE MODO CONDUCCION CADS4 · GENERAL - AW8G FWD 8 VELOCIDADES · GENERAL - SISTEMA TRANSMISION 8 VEL AUT 03 · AUTOMATICO - 8 VELOCIDADES · GENERAL - CAMBIO AUTOMATICO · TODO TERRENO - 5 PUERTAS · GENERALES - MANILLAS EXT · S/AMORTIGUACION C/KEYLESS ENTRY E ILUMINACION · LUCES - S/LAVAFAROS · LUCES - ILUMINACION TR DR ASIMETRICA · GENERALES - SOPORTE MATRICULA DL EUROPA · GENERALES - REJILLA DL ESTANDAR NEGRO BRILLANTE · GENERALES - EMBLEMA · RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE · RETROVISORES - EXT IZ GRAN ANGULAR · RETROVISORES - EXT DR GRAN ANGULAR · LUCES - FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO · LUCES - S/FARO ANTINIEBLA · COLOR EXTERIOR - BLANCO HIELO (SOLIDO) · CRISTALES - S/PARABRISAS TERMICO · CRISTALES - S/EYECTORES · LIMPIAPARABRISAS TERMICOS · CRISTALES - SENSOR LLUVIA · ACCESORIOS - CAPO/PORTON · ACCIONAMIENTO AUT · ACCESORIOS - BOCINA · CRISTALES - S/LUNA TR TINTADA · EMBELLECEDORES - MOLDURA ALETA TR ESTANDAR · EMBELLECEDORES - CEJILLAS VENTANILLAS ESTANDAR · GENERALES - PARAGOLPES COLOR (PINTADO) · EMBELLECEDORES - REJILLA DL · C/TRATAMIENTO ESTANDAR · EMBELLECEDORES - SIN CALENTADOR · EMBLEMA REJILLA · EMBELLECEDORES - ESCAPE DOBLE C/SALIDA OCULTA · TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO · RETROVISORES - C/CARCASA COLOR (PINTADA) · RETROVISORES - EXT PACK 6 · TECHO - S/TECHO PANORAMICO · ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE · SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG · ACOMPAÑANTE · SEGURIDAD - AIRBAG · CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE · SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA · AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO IHU · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA TELEMATICO ROW LTE · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA AUDIO S/SUBWOOFER · SEGURIDAD - AIRBAG RODILLAS · SEGURIDAD - S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL DL · INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE COMPARTIDA · SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR · ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO SIN MARCO · SEGURIDAD - RETROVISOR	· CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR BIZONA · CLIMATIZACIÓN - SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO · CLIMATIZACIÓN - S/SIST DIFUSOR · ESENCIA/IONIZADOR · VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA PU C/UNIDECO · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE 3 BRAZOS · POLIURETANO C/DECORACION CARBON · VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON CONTRAPESO · CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF · CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR MECANICO A 140CC · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL · CLIMATIZACIÓN - S/BOMBA CALOR · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE TABLERO · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE PUERTA DL · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE PUERTA DL · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE TECHO · AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA DE CARGA · TELEFONO INALAMBRICA · VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL · VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE TERMICO · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE ASIENTO DL · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB · AUDIO/MULTIMEDIA - C/TOMA USB CENTRAL · ASIENTOS - CONDUCTOR S/PORTAOBJETOS INFERIOR · ASIENTOS - ETIQUETA ISOFIX B · ASIENTOS - CONDUCTOR C/REG MANUAL 8 VIAS · ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO EU LOGIC · ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR 4 VIAS · PARTICULARIDADES TECNICAS - CABLE ASIENTO DL · ASIENTOS - DL S/CALEFACCION · ASIENTOS - VARIANTE TIPO ASIENTO · ASIENTOS - S/SENSOR OCUPACION ASIENTO · ASIENTOS - SENSOR POSICION ASIENTO · ACOMPAÑANTE · ASIENTOS - CONDUCTOR S/EXTENSION COJIN · ASIENTOS - REPOSACABEZAS TR S/LOGO · ASIENTOS - CINTURONES SEG TIPO B · ASIENTOS - REPOSACABEZAS TR ABATIBLES · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REG MANUAL 6 VIAS · ASIENTOS - REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA · ASIENTOS - TR ABATIBLE · ASIENTOS - ACOMPAÑANTE S/EXTENSION COJIN · ASIENTOS - CINTURONES DL S/PRETENSOR ELEC · ASIENTOS - TR NO CALEFACTADOS · PROGRAMA DE VENTAS - REGION EUROPEA · PROGRAMA DE VENTAS - MERCADO EUROPEO + EXTERIOR · ETIQUETAS - ETIQUETAS FUERA DE CHINA · PROGRAMA DE VENTAS - MERCADO EUROPEO · POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA · POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS · GENERAL - GEP3 MP 1.5L 163/265 · ANTIPOLUCION - NORMA EU6D · REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA
---	---

Equipamiento del vehículo

INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO · SEGURIDAD - AIRBAG ACOMPAÑANTE ADAPTATIVO 1 ETAPA · INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS · AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB · INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" · INSTRUMENTACION CONSOLA - TAPA CONSOLA CENTRAL CARBON · INSTRUMENTACION CONSOLA - INDICADOR NIVEL DE ACEITE · AUDIO/MULTIMEDIA - SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE · INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO · AUDIO/MULTIMEDIA - S/RECEPCION TV · INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL CON GUANTERA · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA CARBON · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO PLASTICO FALDON TR · INSTRUMENTACION PUERTAS - S/CIERRE DE SEGURIDAD · INSTRUMENTACION PUERTAS - S/DOBLE CIERRE · INSTRUMENTACION PUERTAS - S/POSICION CIERRE BLOQUEADO · INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY · INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ · INSTRUMENTACION PUERTAS - INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO TECHO BEIGE · TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA CUERO ARIENNE · TAPICERIA/LINEA INT - INTERIOR CARBON/ARIENNE/CARBON · INSTRUMENTACION PUERTAS - TELEMANDO BASE · INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE TIPO UNI 2 · TAPICERIA/LINEA INT - TAPIZADO ASIENTO DR · INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR · ACCESORIOS - INSONORIZACION NVH NIVEL ALTO · ACCESORIOS - COLOR BASE INTERIOR CARBON · ACCESORIOS - S/SISTEMA REMOTO HOMELINK · ACCESORIOS - ILUMINACION INT MEDIA · ACCESORIOS - PARASOL ETIQUETA 4 · ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR · ACCESORIOS - 2 TOMAS DE CORRIENTE USB · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA TELEMATICO · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO · ACCESORIOS - MOQUETA PISO MALETERO S/PORTACARGA · ACCESORIOS - COLOR INTERIOR CARBON · ACCESORIOS - BOTIQUIN · VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR · ACCESORIOS - ACABADO INT ALUMINIO · ACCESORIOS - PARASOLES C/LUZ · ACCESORIOS - S/OPCION FUMADORES · ACCESORIOS - TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO	· EQUIPO ELECTRICO - S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW · EQUIPO ELECTRICO - S//SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48 VKERS · EQUIPO MECANICO - TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR · EQUIPO MECANICO - CODIGO DE VARIANTE · REFRIGERACION - VENTILADOR BAJO RENDIMIENTO · COMBUSTIBLE - MOTOR GASOLINA · INYECCION MULTIPUNTO - 1477CC 120KW (163) · GENERAL - MOTOR 3 CILINDROS · GENERAL - MOTOR DIESEL 3 CILINDROS · COMBUSTIBLE - SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE · ANTIPOLUCION - CATALIZADOR GASOLINA 6B · EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 720A EFB EXIDE · EQUIPO ELECTRICO - CABLE MOTOR · ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS · ANTIPOLUCION - S/SISTEMA SCR (ADBLUE) · ANTIPOLUCION - VEA II GENERACION · EQUIPO MECANICO - TURBO MEDIO RENDIMIENTO · EQUIPO MECANICO - C/CANISTER NORMA EU6 · EQUIPO MECANICO - BOMBA COMBUSTIBLE C/FILTRO INTERNO · EQUIPO ELECTRICO - CABLE EJE TRASERO · EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE 54L · EQUIPO MECANICO - INSONORIZANTE VANO MOTOR · ESPAÑA - ESPAÑA · VERSION - GAMA 2022 · PLANTA DE FABRICACION - PLANTA MONTAJE GANTE · PLANTA DE FABRICACION - NO PLANTA MONTAJE LUQIAO · FRENOS - SISTEMA FRENOS DL 16" · FRENOS - SISTEMA FRENOS TR 15" · FRENOS - S/SISTEMA FRENOS S/VACIO · FRENOS - PASTILLAS FRENO ESTANDAR · NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS · NEUMATICOS - CONTINENTAL V · LLANTAS - VARIANTE DE LLANTA · LLANTAS - ALE 7.5JX18" 5 RADIOS PLATA · LLANTAS - PROTECTORES TORNILLOS RUEDAS PLATA · SUSPENSION - AMORTIGUACION DL 1 · DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO A · LLANTAS - LLANTA PLATEADA · SUSPENSION - S/CONTROL CONTINUO DE CHASIS · SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL · SUSPENSION - BALLESTAS TR 02 · SUSPENSION - CHASIS DINAMICO · SUSPENSION - MUELLES DELANTEROS · TRANSMISION - 4X2 · SUSPENSION - AMORTIGUACION TR 2
---	--

Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - TAPA GUANTERA S/CIERRE
- ACCESORIOS - S/RED PORTAOBJETOS
- MALETERO
- ACCESORIOS - UNIDAD DE MANDO CEM

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	CARPETA Y MANUALES - CARPETA Y MANUALES USUARIO	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona iz) Reparaci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor spoiler paragolpes	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla dl Reparación (S=0) (L=1	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 26 de enero de 2026



Perito: ROMFRAN Y ASOCIADOS S.L

En MADRID a 26 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior