

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126008584 - 0

Marca	HYUNDAI
Modelo	IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)
Matrícula	3738LST
Bastidor	KMHC851CGMU248139
Color	GRIS
Kilómetros	92.557
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- COMERCIAL - IONIQ
- ADAS - CAMARA VISION DL
- ADAS - PROTECCION PEATONES ACUSTICA
- AUTOMATICO - 6 VELOCIDADES DCT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR ANTIVAHIO
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA SPORT
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- CRISTALES - LUNA TRASERA TINTADA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- RETROVISORES - EXT
- ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC
- RETROVISORES - EXT C/LUZ
- EMBELLECEDORES - CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS
- GENERALES - MANILLAS EXT CROMADAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUESTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - ALARMA
- ACCESORIOS - RED SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - LUZ INT CORTESIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7"
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA AUDIO C/SUBWOOFER
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CON ANTIATRAPAMIENTO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- SEGURIDAD - AIRBAG RODILLAS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - MANILLAS INTERIORES CROMADAS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE INTELIGENTE
- CLIMATIZACIÓN - CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB EN REPOSABRAZOS
- CLIMATIZACIÓN - CALEFACCION ZONA TRASERA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & GO
- INYECCION MULTIPUNTO - 1580CC 104KW (141) HYBRID
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6D
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - GLS
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA 17"
- NEUMATICOS - 225/45 R 17..W
- FRENOS - FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC
- LLANTAS - ALE 7.0JX17"

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Piloto tr dr	Sustitución
Interior	Verificar Guarnecido puerta dl iz	Reparación

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 28 de enero de 2026

En MADRID a 28 de enero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior