

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126008017 - 0

Marca	FORD
Modelo	FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)
Matrícula	8393LPP
Bastidor	WF0NXXGCHNMJ26087
Color	BLANCO
Kilómetros	95.958
Fecha de inspección	26/01/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA ANTICOLISION
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD Y ASLD
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL
- ADAS - CAMARA VISION TR (NIVEL 2)
- ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- BERLINA - 5 PUERTAS
- GENERALES - REJILLA INF PINTADA OSCURO
- EMBELLECEDORES - CEJILLAS VENT NEGRO BRILLANTE
- EMBELLECEDORES - SPOILER TRASERO
- EMBELLECEDORES - ESCAPE SALIDA SIMPLE
- GENERALES - PARAGOLPES DL COLOR(IMPRIMADO)
- GENERALES - PARAGOLPES TR COLOR(IMPRIMADO)
- LUCES - REGULACION MANUAL ALTURA FAROS
- LUCES - LUZ REFLECTORA LED
- COLOR EXTERIOR - BLANCO
- RETROVISORES - EXT ABATIBLE
- ELECTRICAMENTE/TERMICO CON INTERMITENTE
- COLOR EXTERIOR - TECHO COLOR CARROCERIA
- GENERALES - REJILLA DL CROMADA
- LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO
- LUCES - PILOTOS TR NIVEL 1
- ACCESORIOS - BOCINA ELECTRICA UN TONO
- ACCESORIOS - MOLDURA ESTRIBO CK
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- RETROVISORES - EXT IMPRIMADO
- ACCESORIOS - PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA MANUAL CAPO/PORTON TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO
- ACCESORIOS - PEDALES ESTANDAR
- ACCESORIOS - CONSOLA TECHO MEDIA
- ACCESORIOS - TOMA 2 USB/AUX/SD
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR BIZONA
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CUERO 3 BRAZOS
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- VOLANTE Y MANDOS - MANDOS DE RADIO EN VOLANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL TIPO 1
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS NIVEL 2
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CON CONTENEDOR CERRADO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- TAPICERIA/LINEA INT - POMO PALANCA CUERO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA TACTIL MULTIFUNCION TFT
- ASIENTOS - RESPALDO DELANTERO ALTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST AUDIO DUAL TMC/DAB/PD
- AUDIO/MULTIMEDIA - INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 2 VIAS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO MECANICO - CLIMA ESTANDAR
- EQUIPO MECANICO - POSIBILIDAD FUNCIONAMIENTO C/DIESEL
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- TURBO-DIESEL - 1499CC 74KW (100)
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.2
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - SERIE 70
- PLANTA DE FABRICACION - PLANTA MONTAJE SAARLOUIS
- FRENOS - ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- SUSPENSION - SUSPENSION TR NIVEL 1
- SUSPENSION - ESTANDAR
- TAPACUBOS - TAPACUBOS PINTADOS
- FRENOS - PINZAS Y PASTILLAS ESTANDAR
- FRENOS - FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC
- LLANTAS - ALE 6.5JX16"
- NEUMATICOS - 205/60 R 16 96H
- LLANTAS - RUEDA DE EMERGENCIA


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Tapa isofix -	Sustitución
Faltante	topes bandeja cuerda -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Piloto tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 26 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 26 de enero de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante



Faltante



Faltante



Faltante