

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126010175 - 0

Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA HYBRID (E) 5P (19-)
Matrícula	4232LSN
Bastidor	SB1K93BE60E221599
Color	BLANCO
Kilómetros	69.736
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR
- AUTOMATICO - AUTOMATICA CVT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNAS VERDES
- GENERALES - MANILLAS COLOR (PINTADAS)
- RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS 7"
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 1798CC 100KW (136) HYBRID
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - N
- NEUMATICOS - 205/55 R 16..V
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	2ª LLAVE -	Sustitución
Exterior	Pulir Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Pulir Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Pulir Portón tr	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento de control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 3 de febrero de 2026

En MADRID a 3 de febrero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Faltante