



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** VOLVO XC40 5P  
**KM:** 45278  
**BASTIDOR** YV1XZBBVFN2771743  
**COLOR:** Blanco

**MATRICULA:** 3170LXX  
**FECHA TASACIÓN:** 09/02/2026  
**LUGAR TASACIÓN:** SOTO DEL REAL

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                           | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO  | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO            | DESCRIPCIÓN<br>ACCION                          |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Aleta trasera Dch.                             |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura                           |
| Aleta trasera Izq.                             |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura                           |
| Cable Carga PIN multiple                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Faltante                       | No valorable                                   |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado         |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO         | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pulido y abrillantado                          |
| Llanta dlt. Izq. Bicolor                       |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparar                                        |
| Moldura Paragolpes trs. Izq. Texturada         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura                                        |
| Neumático delantero Dch.                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable                                   |
| Neumatico delantero Izq.                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable                                   |
| Neumático trasero Dch.                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable                                   |
| Neumático trasero Izq.                         |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable                                   |
| Parabrisas                                     |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO   | Picaduras por piedras          | No valorable                                   |
| Paragolpes delantero Pintado                   |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO         | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pulido y abrillantado                          |
| Paragolpes delantero Texturado                 |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparación Y Pintura                           |
| Paragolpes trasero Texturado                   |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura                                        |
| Portón trasero                                 |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO         | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pulido y abrillantado                          |
| Puerta delantera Dch.                          |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO         | Arañado/rasguño menor de 100mm | Pulido y abrillantado                          |
| Puerta delantera Izq.                          |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO         | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pulido y abrillantado                          |
| Punta paragolpes Trs. Izq. Pintada             |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura                                        |
| Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE      | Desmontar/ Montar              | Reparación Y Pintura( posibles daños ocultos ) |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN                                                                             | PIEZAS                                          | MANO DE OBRA                                       | PINTURA                                                   | TOTAL                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PRECIO MANO OBRA MO:<br>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:<br>DESCUENTO PIEZAS:<br>FORFAIT:<br>FRANQUICIA: | SUBTOTAL PIEZAS:<br>DESCUENTO:<br>TOTAL PIEZAS: | HORAS MO:<br>TOTAL MO:<br>HORAS MOP:<br>TOTAL MOP: | MATERIAL PINTURA:<br>CONSTANTE PINTURA:<br>TOTAL PINTURA: | BASE IMPONIBLE:<br>IVA ( ):<br>TOTAL PERITACIÓN: |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.