

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126021614 - 0

Marca	FORD
Modelo	FOCUS (H) 4/5P/SBREAK (18-)
Matrícula	6285LWZ
Bastidor	WF0NXXGCHNNL22508
Color	OSCURO
Kilómetros	45.682
Fecha de inspección	17/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Piloto intermitente retrovisor dr	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 17 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 17 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior


Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica