

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126015899 - 0

Marca	HYUNDAI
Modelo	I20/BAYON (B) 5P (20-23)
Matrícula	4598LVH
Bastidor	NLHBN51GAMZ037216
Color	BLANCO
Kilómetros	67.310
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Matrícula tr	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Reparar hueco prt tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Sustitución pieza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: hueco prt tr dr	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Pintar hueco prt tr dr	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 13 de febrero de 2026

En MADRID a 13 de febrero de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior