

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126006372 - 0

Marca	MINI
Modelo	MINI COUNTRYMAN (F60)5P(20-23)
Matrícula	8033LVS
Bastidor	WMW21BR0503N84329
Color	NEGRO
Kilómetros	84.600
Fecha de inspección	24/01/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR
- ADAS - PROTECCION PEATONES ACTIVA
- ADAS - ASISTENTE DE APARCAMIENTO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO
- ADAS - ACTIVE GUARD
- GENERAL - CAMBIO AUTOMATICO DCT
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DCT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- TECHO - PANORAMICO ELECTRICO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRO MATE
- LUCES - FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS
- COLOR EXTERIOR - NEGRO "ENIGMATIC"
- RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- ACCESORIOS - ACABADO INT HAZY GREY
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS CON INDICADOR MULTIFUNCION
- ACCESORIOS - PACK COMPARTIMENTOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - DISPLAY EN SALPICADERO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ACCESO CONFORT
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO VISUAL BOOST
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA NEGRO CARBON
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA IMITACION CUERO "LEATHERETTE"
- ASIENTOS - DEPORTIVOS
- ASIENTOS - TR REGULABLE Y CORREDIZO
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO TECHO ANTRACITA
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELESERVICES
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA "NAVIGATION PLUS"
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION APPLE CARPLAY
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- PROGRAMA DE VENTAS - ESPECIFICACION EUROPEA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS
- ANTIPOLUCION - KIT REDUCCION CO2
- ANTIPOLUCION - NORMA RDE II
- INYECCION MULTIPUNTO - 1499CC 100KW (136)
- ANTIPOLUCION - MEDIDAS ADICIONALES "RDE"
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - MINI ALL 4
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 7.5JX17" RADIOS CHANNEL ESTILO 531
- NEUMATICOS - 225/55 R 17 ..W


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento po	Reparación
Exterior	Pulir Capó dl	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=1) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 26 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 26 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior