

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126018252 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	QASHQAI (J12) 5P (21-)
Matrícula	9783LXZ
Bastidor	SJNTAAJ12U1100084
Color	BLANCO
Kilómetros	30.186
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carroc (zona dl) Repa	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl dr Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno aleta tr dr Rep	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=1) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 16 de febrero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP



En MADRID a 16 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior