

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126017588 - 0

Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA HYBRID (E) 5P (19-)
Matrícula	5333MDP
Bastidor	SB1K93BE60E365217
Color	BLANCO
Kilómetros	30.557
Fecha de inspección	11/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR
- AUTOMATICO - AUTOMATICA CVT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- GENERALES - MANILLAS COLOR (PINTADAS)
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- CRISTALES - LUNAS VERDES
- RETROVISORES - EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE
- LUCES - SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS 7"
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL SECUENCIALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE INTELIGENTE
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DE CUERO
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 1798CC 100KW (136) HYBRID
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - N
- TAPACUBOS - TAPABUJES
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- NEUMATICOS - 205/55 R 16..V


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Matrícula dl	Reparación
Exterior	Verificar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Verificar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 11 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 11 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior