

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126023271 - 0

Marca	AUDI
Modelo	Q5/SQ5 (FY) 5P (20-25)
Matrícula	6640LTK
Bastidor	WAUZZZFY6M2135585
Color	AZUL
Kilómetros	39.314
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl completo	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	Reparación
Exterior	Cargar batería	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Embellecedor manilla ext tr dr R	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno aleta tr dr Rep	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 19 de febrero de 2026

En MADRID a 19 de febrero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior