

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126015107 - 0

Marca	CITROËN/DS
Modelo	C3 (SX) 5P (16-)
Matrícula	6837LXC
Bastidor	VF7SXYHTUNT531823
Color	BLANCO
Kilómetros	72.127
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	ROCIAUTO (CAMPA)

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Antena	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona inf)	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Tapacubos rueda dl dr	Reparación
Interior	Limpiar limpieza interior	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno dr parag tr Rep	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellbisbal a 17 de febrero de 2026

En MADRID a 17 de febrero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Interior



Mecánica