

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126026374 - 0

Marca	HYUNDAI
Modelo	IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)
Matrícula	0993LJW
Bastidor	KMHC751CGLU207508
Color	BLANCO
Kilómetros	122.950
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura paragolpes tr Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

En MADRID a 25 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior