

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126025484 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (20-24)
Matrícula	7952MBD
Bastidor	WVGZZZ5NZNW411945
Color	BLANCO
Kilómetros	66.568
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Soporte cuerda bandeja / tope -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Moldura contorno aleta dl iz	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla dr paragolpes dl Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona sup) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 24 de febrero de 2026

En MADRID a 24 de febrero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica