

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030211 - 0

Marca	FORD
Modelo	EXPLORER/CAPRI (EF) 5P (24-)
Matrícula	0397LPB
Bastidor	WF02K8GY8MNA04335
Color	BLANCO
Kilómetros	92.463
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Moldura aleta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Moldura aleta tr iz	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura aleta tr iz Reparación (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 4 de marzo de 2026

En MADRID a 4 de marzo de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



A photograph showing the front interior of a car. The steering wheel is black with a silver Ford logo in the center. The dashboard features a digital instrument cluster on the left and a large vertical infotainment screen in the center. The center console has a gear shifter and handbrake. The seats are upholstered in a dark, textured material.



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante



Mecánica