

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126029095 - 0

Marca	FORD
Modelo	MONDEO (C) 4/5P/S.BREAK (19-)
Matrícula	7410LVG
Bastidor	WF0JXXWPCHMK89658
Color	AZUL
Kilómetros	69.869
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Compresor aire	Sustitución
Faltante	Fluido reparación neumáticos	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Sustituir Compresor aire / Sustituir Fluido repara	Sustitución
Exterior	Verificar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=2)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Interior	Desglose Pintura: hueco prt tr iz	Pintura
Interior	Desglose Pintura: Pintar hueco prt tr iz	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 4 de marzo de 2026

En MADRID a 4 de marzo de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante