

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126027914 - 0

Marca	KIA
Modelo	RIO/STONIC (D) 5P (20-)
Matrícula	7653MCL
Bastidor	KNADA817AN6751356
Color	BLANCO
Kilómetros	16.896
Fecha de inspección	27/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Moldura aleta tr iz	Sustitución
Exterior	Moldura puerta tr iz	Sustitución
Exterior	Sustituir Moldura aleta tr iz	Sustitución
Exterior	Reparar Protector paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=2) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta tr iz Re	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 27 de febrero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 27 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior