

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125133726 - 0

Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	CLASE GLC (X 253) 5P (19-22)
Matrícula	0422LVZ
Bastidor	W1N2539151G000392
Color	BLANCO
Kilómetros	45.293
Fecha de inspección	03/01/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SIST ALERTA ALCANCE ACT FRENOS
- ADAS - CAMARA VISION TR
- ADAS - PROTECCION PEATONES
- ADAS - AYUDA ADICIONAL APARCAMIENTO
- ADAS - AYUDA ACTIVA APARCAMIENTO
- VARIANTE - EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DE MANDO (TRES RUEDAS)
- VARIANTE - ORIFICIO DE ATORNILLAR CAJA DEL CONVERTIDOR
- VARIANTE - BRIDA GW 110/3, 3 BRAZOS X 110
- VARIANTE - DISCOS ONDULADOS B08
- VARIANTE - DENTADO, DE RUIDOS OPTIMIZADOS
- VARIANTE - VARIANTE DE CONVERTIDOR 9
- VARIANTE - CONVERTIDOR DE UNIDAD ELECTROHIDRAULICA REGULACION
- GENERAL - CAMBIO VERSION 41
- VARIANTE - DISTRIBUCION DE PAR 45/55
- VARIANTE - CONVERTIDOR PARA 4 CILINDROS DIESEL
- VARIANTE - GENERACION EHS
- VARIANTE - CANTIDAD COMPENSACION ACEITE + 200 GR ACEITE
- DIFERENCIAL - MARCADO
- AUTOMATICO - 9 VELOCIDADES
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- LUCES - FAROS LED CIRCULACION DERECHA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC
- RETROVISORES - PACK RETROVISORES
- RETROVISORES - EXT/INT
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS DE TECHO CROMADAS
- ACCESORIOS - PACK DEPORTIVO AMG
- ACCESORIOS - PACK CROMADOS
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- ACCESORIOS - PACK EXTERIOR AMG LINE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS ENTRY
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA/CUERO SINTETICO NEGRO/ANTRACITA
- SEGURIDAD - SISTEMA SUJECCION ISOFIX
- AUDIO/MULTIMEDIA - GPS + GSM
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOUCHPAD
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA CENTRAL TAMAÑO M
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT 20 MID (NTG6)
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION HERMES LTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION PARA CEPE
- AUDIO/MULTIMEDIA - EUROPA
- AUDIO/MULTIMEDIA - CARGA POR USB TR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- ASIENTOS - SENSOR OCUPACION ASIENTO
- PARTICULARIDADES TECNICAS - CLAVE 801
- ASIENTOS - PACK ERGONOMICO
- ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS AMG
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS M C/DISPLAY
- INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA ELEC PORTON TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA PISO C/POSAVASOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- ACCESORIOS - PACK ILUMINACION
- ACCESORIOS - ACABADO INT ALUMINIO
- ACCESORIOS - TOMA CORRIENTE TR INT
- ACCESORIOS - CORTINA BANDEJA TR
- ACCESORIOS - PAQUETE PORTAOBJETOS
- ACCESORIOS - PACK INT AMG LINE
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- AUDIO/MULTIMEDIA - UD CONTROL - HERMES 2.1B - COLECCIONISTA PAIS
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGACION POR DISCO DURO
- AUDIO/MULTIMEDIA - UD PRINCIPAL CEPE/RESTO DEL MUNDO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL LEVAS GALVANIZADAS
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE SUPERDEPORTIVO CUERO C/GRABADO PROFUNDO
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- ANTIPOLUCION - NORMA RDE
- TURBO-DIESEL - 1950CC 143KW (194) 4MATIC
- GENERAL - 2.0CC
- GENERAL - (D08) OM654
- GENERAL - MOTOR DIESEL OM654
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE) GEN.3
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ESCAPE C/GENERACION DPF 1.5
- EQUIPO MECANICO - CLIMA CALIDO
- EQUIPO MECANICO - DEP COMBUSTIBLE INCREMENTADO - VOL.1
- REFRIGERACION - RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE
- REFRIGERACION - CON REFRIGERACION COMBUSTIBLE
- ESPAÑA - ESPAÑA
- GENERAL - SERIE 253
- GENERAL - GLC 220 D 4MATIC
- PLANTA DE FABRICACION - PRODUCCION BREMEN
- GENERAL - EJECUCION ESPECIAL
- SUSPENSION - COMFORT
- TRANSMISION - 4X4
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 8.5JX20"
- FRENOS - SISTEMA FRENOS DEPORTIVOS


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Moldura inf paragolpes tr	Sustitución
Faltante	Compresor aire	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 4 de enero de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 4 de enero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante