

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125132187 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	JUKE (F16) 5P (19-)
Matrícula	0044MTL
Bastidor	SJNFCAF16U1334300
Color	BLANCO
Kilómetros	8.958
Fecha de inspección	28/12/2025
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

· TODO TERRENO - 5 PUERTAS
· INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION
KILOMETROS

· INYECCION MULTIPUNTO - 1598CC 105KW (143)
HYBRID
· ESPAÑA - ESPAÑA

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Matricula dl	Reparación
Exterior	Verificar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Verificar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Verificar Luna parabrisas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 28 de diciembre de
2025

En MADRID a 28 de diciembre de 2025



Perito: Jordi Pérez López


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior