

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126010230 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	QASHQAI (J12) 5P (21-)
Matrícula	4023MTP
Bastidor	SJNTBAJ12U1464184
Color	NEGRO
Kilómetros	24.790
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- AUTOMATICO - AUTOMATICA C/REDUCTORA
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED TIPO 1
- COLOR EXTERIOR - NEGRO MEDIANOCHE
- ACCESORIOS - ACABADO INT NEGRO
- SEGURIDAD - AIRBAG ACTUALIZACIÓN
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE TIPO A
- AUDIO/MULTIMEDIA - CARGADOR INALAMBRICO
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- HÍBRIDO GASOLINA - 1498CC 140KW (190)
- GENERAL - MOTOR HIBRIDO K15DDT
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - ACENTA+
- VERSION - EUROPA VOLANTE IZQUIERDA
- TRANSMISION - 4X2

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 30 de enero de 2026

En MADRID a 30 de enero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior