

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126027316 - 0

Marca	RENAULT
Modelo	CAPTUR II (HF) 5P (19-)
Matrícula	1107LVM
Bastidor	VF1RJB00168380216
Color	BLANCO
Kilómetros	22.105
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	servicio mantenimiento	Sustitución
Exterior	Moldura contorno aleta tr iz	Sustitución
Faltante	Fluido reparación neumáticos	Sustitución
Exterior	Sustituir Moldura contorno aleta tr iz	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

En MADRID a 28 de febrero de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante