

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126023225 - 0

Marca	SKODA
Modelo	KODIAQ (NS) 5P (16-24)
Matrícula	7796MCY
Bastidor	TMBLJ7NS0P8503987
Color	BLANCO
Kilómetros	26.697
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	ROCIAUTO (CAMPA)

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Faltante	Libro de instrucciones -	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Retrovisor dr	Reparación
Exterior	Pulir Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellbisbal a 26 de febrero de 2026

En MADRID a 26 de febrero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante