

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030258 - 0

Marca	KIA
Modelo	CEED (H) 5P/SW/PRO/XCEED (20-)
Matrícula	7696LTZ
Bastidor	U5YH2512ANL145113
Color	BLANCO
Kilómetros	36.925
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Rejilla dr paragolpes dl Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 5 de marzo de 2026

En MADRID a 5 de marzo de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior