

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126030234 - 0

Marca	VOLKSWAGEN
Modelo	TIGUAN (5N) 5P (20-24)
Matrícula	0168MDT
Bastidor	WVGZZZ5N6PW028152
Color	BLANCO
Kilómetros	84.629
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido techo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=12) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=1) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 6 de marzo de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 6 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior


Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior