

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126031344 - 0

Marca	KIA
Modelo	RIO/STONIC (D) 5P (20-)
Matrícula	7617MCV
Bastidor	KNAD6817AN6752884
Color	CLARO
Kilómetros	47.217
Fecha de inspección	09/02/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro de mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Moldura puerta dl iz	Sustitución
Exterior	Sustituir Moldura puerta dl iz	Sustitución
Mecánica	Verificar Neumático dl iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona dr) Reparaci	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 6 de marzo de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 6 de marzo de 2026





Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL


Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior




Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica



Mecánica