

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126031886 - 0

Marca	NISSAN
Modelo	QASHQAI (J12) 5P (21-)
Matrícula	7080LVN
Bastidor	SJNTAAJ12U1029346
Color	BLANCO
Kilómetros	61.791
Fecha de inspección	09/03/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €


Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar llanta del der	Reparación
Exterior	Reparar Piloto tr dr	Reparación
Interior	Reparar Conj tapizado banqueta dl dr	Reparación
Interior	Limpiar limpieza interior	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Spoiler paragolpes tr Reparación	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 10 de marzo de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 10 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL





Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior


Reportaje Fotográfico de DAÑOS




Daño Interior




Daño Interior



Daño Interior



Daño Interior



Daño Interior