

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125130330 - 0

Marca	ALFA ROMEO
Modelo	STELVIO (630) 5P (20-22)
Matrícula	4458LVF
Bastidor	ZARPAGPX2M7D25231
Color	BLANCO
Kilómetros	82.572
Fecha de inspección	16/12/2025
Lugar de inspección	Campa Sintax Luceni

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reflector iz paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Sustituir Reflector iz paragolpes tr	Sustitución
Exterior	Reparar Puerta tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona sup)	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Portón tr Reparación (S=0) (L=1)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=2) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Luceni a 23 de marzo de 2026



Perito: Andrés Ansodi Lambea

En MADRID a 23 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior