

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126033769 - 0

Marca	AUDI
Modelo	Q2/SQ2 (GA) 5P (16-)
Matrícula	5748LLK
Bastidor	WAUZZZGA6LA068816
Color	BLANCO
Kilómetros	89.464
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl (zona dr)	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona dr) Reparaci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura contorno aleta dl dr Rep	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 13 de marzo de 2026

En MADRID a 13 de marzo de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Mecánica