

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126034764 - 0

Marca	PEUGEOT
Modelo	3008 (M) (16-24)
Matrícula	6006LKS
Bastidor	VF3MCYHZJLS242518
Color	BLANCO
Kilómetros	95.241
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Precio MO Chapa	Precio MO Mecánica	Precio MO Pintura
39,00 €	39,00 €	39,00 €

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar por fórmula de granizo - Puerta tr iz (1/1	Reparación
Exterior	Trabajos de acabado fórmula de granizo	Reparación
Exterior	Preparación de vehículo formula de granizo	Reparación
Exterior	Preservación de cavidades fórmula de granizo	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 23 de marzo de 2026

En MADRID a 23 de marzo de 2026



Perito: Targra peritos y técnicos en automoción S.L


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior