

## Informe de Inspección de Vehículo

### Datos del expediente

126030231 - 0

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Marca               | AUDI                      |
| Modelo              | A3/S3/RS3 (GY) 4/5P (19-) |
| Matrícula           | 8100MKN                   |
| Bastidor            | WAUZZZGY2RA028769         |
| Color               | NEGRO                     |
| Kilómetros          | 53.865                    |
| Fecha de inspección |                           |
| Lugar de inspección | M300 Barcelona            |

| Precio MO Chapa | Precio MO Mecánica | Precio MO Pintura |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 39,00 €         | 39,00 €            | 39,00 €           |

## Valoración de daños

| Tipo     | Elemento                                           | Tipo Reparación |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Exterior | Piloto intermitente retrovisor iz                  | Sustitución     |
| Exterior | Carcasa retrovisor iz                              | Sustitución     |
| Exterior | Reparar Llanta rueda dl iz                         | Reparación      |
| Exterior | Reparar Llanta rueda dl dr                         | Reparación      |
| Exterior | Reparar Llanta rueda tr iz                         | Reparación      |
| Exterior | Reparar Llanta rueda tr dr                         | Reparación      |
| Exterior | Reparar Aleta dl dr                                | Reparación      |
| Exterior | Reparar Puerta tr dr                               | Reparación      |
| Exterior | Reparar Aleta tr iz c/estribo                      | Reparación      |
| Exterior | Reparar Techo                                      | Reparación      |
| Exterior | Verificar Revisión mantenimiento                   | Reparación      |
| Exterior | Mano obra centro zaragoza                          | Pintura         |
| Exterior | Pintura: centro zaragoza                           | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=1) (L= | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=4) (L | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Techo No aplicar                 | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Aleta tr iz c/estribo Reparación | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) ( | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Sustitució | Pintura         |
| Exterior | Desglose Pintura: Spoiler paragolpes dl Reparación | Pintura         |

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

## Firmas del informe

---

En Vilanova i La Geltrú a 6 de marzo de 2026



Perito: Xavier Oriola Cabrera

En MADRID a 6 de marzo de 2026



Departamento técnico CED Spain

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector*

## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL



## Reportaje Fotográfico COMERCIAL

---



## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

## Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior