Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1515158A0
Fecha encargo	08/09/2026	Fecha informe	11/09/2026
Perito/a responsable (Int.)	Ruben Torres Hernandez	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Volkswagen Tiguan	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	6630MMS
Puertas		Número de bastidor	WVGZZZ5N1RW041183
Kilómetros	51745	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			

Taller

SEMAT (CAMPA SALOBRAL)
Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde,
28021 Madrid, MADRID.
28021 Madrid (Madrid)
España

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	**Referencia**	**Descripción**	**Unidades**
Sustituir	5NA853841D 2ZZ	Moldura iz paragolpes tr	1,00
Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
Reparar	Chapa		APTO CONDICIONADO
Otra	Mecánica	96351600	Ajustar Sensor ángulo muerto visión iz / Ajustar Sensor ángulo muerto visión dr
Desmontar y montar	Chapa	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr completo
Desmontar y montar	Electricidad	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr
Reparar	Chapa	GtT84010	Reparar Portón tr
Reparar	Chapa	GtT7401R	Reparar Puerta dl dr
Reparar	Chapa	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz
Reparar	Chapa	GtT7801L	Reparar Puerta tr iz
Sustituir	Chapa	63701956	Sustituir Moldura iz paragolpes tr
Otra	Electricidad	01500050EM	Verificar Diagnosis

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=6) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=4) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Portón tr Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=3)	1,00
Pintar	Pintura	Rejilla iz paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.