Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

**MARCA:** AYVENS
**MODELO:** VW TIGUAN 5P
**KM:** 79655
**BASTIDOR** WVGZZZ5N1PW085861
**COLOR:** GRIS

**MATRICULA:** 1031MJP
**FECHA TASACIÓN:** 15/09/2026
**LUGAR TASACIÓN:** CARPIO

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur. | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Llanta Dlt. Dch. Aluminio | | | | | | | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparar |
| Llanta dlt. Izq. Aluminio | | | | | | | REP./INTERVEN. | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparar |
| Llave de dotación | | | | | | | SUSTITUCION | Faltante | Retirar y sustituir( - REF: 3CN071597 ) |
| Moldura puerta Trs. Izq. Pintada | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes trasero Pintado | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Puerta delantera Dch. | | | | | | | DAÑO LEVE | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Puerta trasera Dch. | | | | | | | DAÑO LEVE | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **PRECIO MANO OBRA MO:** | **SUBTOTAL PIEZAS:** | **HORAS MO:** | **MATERIAL PINTURA:** | **BASE IMPONIBLE:** |
| **PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:** | **DESCUENTO:** | **TOTAL MO:** | **CONSTANTE PINTURA:** | **IVA ( ):** |
| **DESCUENTO PIEZAS:** | **TOTAL PIEZAS:** | **HORAS MOP:** | **TOTAL PINTURA:** | **TOTAL PERITACIÓN:** |
| **FORFAIT:** | | **TOTAL MOP:** | | |
| **FRANQUICIA:** | | | | |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---|---|---|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.