Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1524739A0
Fecha encargo	18/09/2026	Fecha informe	22/09/2026
Perito/a responsable (Int.)	Ruben Torres Hernandez	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Kia Sportage	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	8061MBN
Puertas		Número de bastidor	U5YPV81ACNL046964
Kilómetros	79601	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			

Taller

SEMAT (CAMPA SALOBRAL)
Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde,
28021 Madrid, MADRID.
28021 Madrid (Madrid)
España

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
Reparar	Chapa		APTO
Reparar	Chapa	GtT6101L	Reparar Faro iz
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura contorno aleta tr dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura dr paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura iz paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura puerta tr dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=4) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=2)	1,00
Pintar	Pintura	Rejilla dl Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.