Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: KIA SPORTAGE 5P
KM: 108641
BASTIDOR U5YPH812AML143074
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 3328LVJ
FECHA TASACIÓN: 21/09/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Bandeja de cortina							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Consola Central							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Consola Central - parte trasera							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Guarnecido puerta Trs. Izq.							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
-Guarnecidos / revestimientos							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar(maletero)
Llanta Trs. Dch. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Moldura Paragolpes trs. Izq. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tapa Guantera							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: KIA SPORTAGE 5P
KM: 108641
BASTIDOR U5YPH812AML143074
COLOR: BLANCO

MATRICULA: 3328LVJ
FECHA TASACIÓN: 21/09/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:	**SUBTOTAL PIEZAS:**	**HORAS MO:**	**MATERIAL PINTURA:**	**BASE IMPONIBLE:**
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:	**DESCUENTO:**	**TOTAL MO:**	**CONSTANTE PINTURA:**	**IVA ( ):**
DESCUENTO PIEZAS:	**TOTAL PIEZAS:**	**HORAS MOP:**	**TOTAL PINTURA:**	**TOTAL PERITACIÓN:**
FORFAIT:		**TOTAL MOP:**		
FRANQUICIA:				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.