Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1483423A0
Fecha encargo	11/08/2026	Fecha informe	12/08/2026
Perito/a responsable (Int.)	Jose Antonio Cadenas Roldan	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	BMW SERIES 1	Acabado/Versión	
Motor	DEPOSITO COMBUSTIBLE INCREMENTADO	Matrícula	2117LXW
Puertas		Número de bastidor	WBA6W510405U87823
Kilómetros	129119	Color	
Tipo de Vehículo		Categoría del vehículo	
Forma parte de			
Taller		KRON HUMANICS S.L Carretera la Esclusa 8, SEVILLA. 41011 Sevilla (Sevilla) España	
Implicación en el siniestro			

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
Reparar	Chapa		APTO CONDICIONADO
Otra	Guarnecido	GtT000001	Limpiar Limpieza interior
Reparar	Mecánica	GtT1	Reparar 4 LLANTAS
Reparar	Chapa	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz
Reparar	Chapa	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo
Reparar	Chapa	GtT6927R	Reparar Embellecedor dr paragolpes dl
Reparar	Chapa	GtT905BR	Reparar Forro aleta tr dr (zona inf)
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=2) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	Forro aleta tr dr (zona inf) Reparación (S=2)	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=4) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1)	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.