Peritación de finalización



DEKRA Services, S.A.U
CIF:A59790923
C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	
Código de encargo		Código	1550663A0
Fecha encargo	08/10/2026	Fecha informe	19/10/2026
Perito/a responsable (Int.)	Ricardo Ricce Castro	Tipo de intervención	Peritación de finalización

Vehículo

Marca/Modelo	Citroen C3	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	4293MJY
Puertas		Número de bastidor	VF7SXYHTUPT639715
Kilómetros	136734	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			

Taller

SEMAT (CAMPA SALOBRAL)
Polígono Industrial El Salobral, Av. de Andalucía, Km 10.800, Villaverde,
28021 Madrid, MADRID.
28021 Madrid (Madrid)
España

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Piezas			
Operación	**Referencia**	**Descripción**	**Unidades**
Sustituir	1607512680	Piloto intermitente retrovisor dr	1,00
Mano de obra			
Operación	**Trabajo**	**Referencia**	**Descripción**
	Chapa		APTO CONDICIONADO
Reparar	Chapa	GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo
Reparar	Chapa	GtT7801R	Reparar Puerta tr dr
Reparar	Chapa	GtT7801L	Reparar Puerta tr iz
Reparar	Chapa	GtT92010	Reparar Techo
Sustituir	Chapa	52240910	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Capó dl Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Manilla exterior puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Moldura contorno aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo	1,00
Pintar	Pintura	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=0)	1,00
Pintar	Pintura	Techo Reparación (S=2) (L=0)	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar prejuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.