



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: KIA SPORTAGE 5P
KM: 94298
BASTIDOR U5YPV81GBNL049847
COLOR: Gris metalizado

MATRICULA: 8651MCX
FECHA TASACIÓN: 14/01/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Aleta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Guarnecido Porton							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Moldura central parag. Dlt. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura Paragolpes Dlt Dch. Pintado							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Moldura Paragolpes dlt Izq. Pintado							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Moldura Paragolpes trs. Izq. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Piloto Retrovisor Dch.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir(- REF: 87614F1100)
Puerta delantera Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pulido y abrillantado
Puerta trasera Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	No valorable
Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparación Y Pintura
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: KIA SPORTAGE 5P
KM: 94298
BASTIDOR U5YPV81GBNL049847
COLOR: Gris metalizado

MATRICULA: 8651MCX
FECHA TASACIÓN: 14/01/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: DESCUENTO PIEZAS: FORFAIT: FRANQUICIA:	SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.