



Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

**MARCA:** AYVENS  
**MODELO:** JEEP WRANGLER 5P  
**KM:** 63537  
**BASTIDOR** 1C4JJXR6XNW128879  
**COLOR:** Negro

**MATRICULA:** 4481LYW  
**FECHA TASACIÓN:** 23/02/2026  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                     | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO    | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO            | DESCRIPCIÓN<br>ACCION |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Textur.    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Aletín/moldura aleta Trs Dch. Textur.    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Aletín/moldura aleta Trs Izq. Textur.    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Cable Carga PIN multiple                 |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Faltante                       | No valorable          |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Guarnecido central puerta Dlt. Dch.      |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Agujeros                       | Reparar               |
| Guarnecido central puerta Trs. Dch.      |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Agujeros                       | No valorable          |
| Neumático delantero Dch.                 |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable          |
| Neumatico delantero Izq.                 |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable          |
| Neumático trasero Dch.                   |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable          |
| Neumático trasero Izq.                   |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con dibujo > 5mm    | No valorable          |
| Parabrisas                               |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Picaduras por piedras          | No valorable          |
| Paragolpes delantero Texturado           |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Paragolpes trasero Texturado             |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Piloto trasero Izq.                      |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Rotura                         | Retirar y sustituir   |
| Puerta delantera Dch.                    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura               |
| Segundo juego llaves                     |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Faltante                       | Retirar y sustituir   |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN                                                                             | PIEZAS                                          | MANO DE OBRA                                       | PINTURA                                                   | TOTAL                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PRECIO MANO OBRA MO:<br>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:<br>DESCUENTO PIEZAS:<br>FORFAIT:<br>FRANQUICIA: | SUBTOTAL PIEZAS:<br>DESCUENTO:<br>TOTAL PIEZAS: | HORAS MO:<br>TOTAL MO:<br>HORAS MOP:<br>TOTAL MOP: | MATERIAL PINTURA:<br>CONSTANTE PINTURA:<br>TOTAL PINTURA: | BASE IMPONIBLE:<br>IVA (    ):<br>TOTAL PERITACIÓN: |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.