Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126077615 - 0
Marca	AUDI
Modelo	Q2/SQ2 (GA) 5P (16-)
Matrícula	5935LXB
Bastidor	WAUZZZGA0NA030890
Color	BLANCO
Kilómetros	43.403
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Interior	topes bandeja cuerda -	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda dl iz	Reparación
Mecánica	Verificar Neumático dl iz	Reparación
Mecánica	Verificar Neumático dl dr	Reparación
Exterior	Verificar Llanta rueda dl dr	Reparación
Exterior	Pulir Aleta tr iz c/estribo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Moldura puerta dl dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Manilla exterior puerta dl iz Re	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 30 de julio de 2026



Perito: Jordi Pérez López

En MADRID a 30 de julio de 2026

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL

















Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL















Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior



Daño Interior



Mecánica



Mecánica

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica



Mecánica