Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126081434 - 0
Marca	AUDI
Modelo	Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Matrícula	6296NCS
Bastidor	WAUZZZF38S1082945
Color	BLANCO
Kilómetros	21.933
Fecha de inspección	18/08/2026
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl (zona iz)	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl (zona dr)	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Spoiler paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr (zona inf)	Reparación
Exterior	Verificar Neumático tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona dr) Reparaci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona iz) Reparaci	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 18 de agosto de 2026

Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 18 de agosto de 2026


Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL








Reportaje Fotográfico COMERCIAL






















30
21933km
10:57
519,3km
+24,0°c


Señales de tráfico
30



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Faltante