Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

**MARCA:** AYVENS
**MODELO:** PEUGEOT 2008 5P
**KM:** 91874
**BASTIDOR** VR3UDYHSKMJ863049
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 9886LTY
**FECHA TASACIÓN:** 25/08/2026
**LUGAR TASACIÓN:** SOTO DEL REAL

| DESCRIPCIÓN PIEZA | TIEMPO MONTAJE | PRECIO PIEZA | TIEMPO MO | TIEMPO MOP | MATERIAL PINTURA | TOTAL LINEA | NIVEL DAÑO | DESCRIPCIÓN DAÑO | DESCRIPCIÓN ACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Guarnecido costado trs. Dch. Plástico | | | | | | | REP./INTERVEN. | Agujeros | Reparar |
| Guarnecido costado trs. Izq. Plástico | | | | | | | REP./INTERVEN. | Agujeros | Reparar |
| Guarnecido superior Dch. pilar D | | | | | | | REP./INTERVEN. | Agujeros | Reparar |
| Libro de Instrucciones | | | | | | | SUSTITUCION | Faltante | Retirar y sustituir |
| Moldura central paragolpes trs. Pintada | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Moldura puerta dlt. Dch. Texturada | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Neumático delantero Dch. | | | | | | | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumatico delantero Izq. | | | | | | | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumático trasero Dch. | | | | | | | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Neumático trasero Izq. | | | | | | | RECORDATORIO | Neumáticos con dibujo > 5mm | No valorable |
| Parabrisas | | | | | | | RECORDATORIO | Picaduras por piedras | No valorable |
| Paragolpes delantero Pintado | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes delantero Texturado | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Paragolpes trasero Texturado | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Puerta delantera Dch. | | | | | | | DAÑO LEVE | Abollado(s) mayor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Puerta delantera Izq. | | | | | | | DAÑO LEVE | Abollado(s) menor(es) de 100mm | Reparación Y Pintura |
| Puerta trasera Dch. | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada | | | | | | | DAÑO LEVE | Arañado/rasguño mayor de 100mm | Pintura |
| Tapacubos Trs. Dch. | | | | | | | RECORDATORIO | Arañado/rasguño mayor de 100mm | No valorable |

| CONDICIONES DE VALORACIÓN | PIEZAS | MANO DE OBRA | PINTURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **PRECIO MANO OBRA MO:** | **SUBTOTAL PIEZAS:** | **HORAS MO:** | **MATERIAL PINTURA:** | **BASE IMPONIBLE:** |
| **PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:** | **DESCUENTO:** | **TOTAL MO:** | **CONSTANTE PINTURA:** | **IVA ( ):** |
| **DESCUENTO PIEZAS:** | **TOTAL PIEZAS:** | **HORAS MOP:** | **TOTAL PINTURA:** | **TOTAL PERITACIÓN:** |
| **FORFAIT:** | | **TOTAL MOP:** | | |
| **FRANQUICIA:** | | | | |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---|---|---|
| | | |

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P


Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049








Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049














Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY


KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049










Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY


KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049




















Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049













Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P


Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049

























Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049

























Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: PEUGEOT 2008 5P

Fecha Tasación: 25/08/2026
Matricula: 9886LTY

KM: 91874
Bastidor: VR3UDYHSKMJ863049















