Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente	126097342 - 0
Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	ARONA (KJ) 5P (18-21)
Matrícula	0125LDP
Bastidor	VSSZZZKJZLR050754
Color	BLANCO
Kilómetros	59.896
Fecha de inspección	18/09/2026
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Rejilla paragolpes dl	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Sustituir Rejilla paragolpes dl	Sustitución
Interior	Verificar suciedad interior	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- *Sistema de valoración utilizado GT Estimate*
- *La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del contro efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución*

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 22 de septiembre de 2026

En MADRID a 22 de septiembre de 2026

Perito: ALBERTO VICENTE SILVA

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL













Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Interior