Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: SEAT LEON 5P
KM: 74817
BASTIDOR VSSZZZKLZNR045596
COLOR: Gris

MATRICULA: 5406LYM
FECHA TASACIÓN: 16/10/2026
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
-Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza	No valorable
Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Otros	Retirar y sustituir(- REF: D004660M4)
Llanta Dlt. Dch. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Parabrisas							SUSTITUCION	Chinazo	Retirar y sustituir(- REF: 5FA845011AKNVB)
Puerta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO:	**SUBTOTAL PIEZAS:**	**HORAS MO:**	**MATERIAL PINTURA:**	**BASE IMPONIBLE:**
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:	**DESCUENTO:**	**TOTAL MO:**	**CONSTANTE PINTURA:**	**IVA ( ):**
DESCUENTO PIEZAS:	**TOTAL PIEZAS:**	**HORAS MOP:**	**TOTAL PINTURA:**	**TOTAL PERITACIÓN:**
FORFAIT:		**TOTAL MOP:**		
FRANQUICIA:				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.
La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596












Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044


Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596



















Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044



Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596









Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P


Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596



















Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596



















Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: SEAT LEON 5P

Fecha Tasación: 16/10/2026
Matricula: 5406LYM

KM: 74817
Bastidor: VSSZZZKLZNR045596

