



DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:91 659 01 14 / 91 652 88 01 Fax: Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

Compañía	AYVENS	Nº de siniestro	1
Código de encargo		Código	1246980A0
Fecha encargo	14/11/2025	Fecha informe	25/11/2025

Vehículo

Marca/Modelo	Mazda CX-30	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	6234MHD
Puertas		Número de bastidor	JMZDM6WH601322403
Kilómetros	52273	Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		CAT ZARAGOZA Calle Ramón y Cajal 17, 50460 Luceni - Zaragoza, LUCENI. 50640 Luceni (Zaragoza) España	

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto1

Detalle de los daños

Mano de obra			
Operación	Trabajo	Referencia	Descripción
Reparar	Chapa	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr
Reparar	Chapa	GtT7802L	Reparar Panel ext puerta tr iz
Pintura			
Operación	Trabajo	Descripción	Unidades
Pintar	Pintura	Aleta dl dr No aplicar	1,00
Pintar	Pintura	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo	1,00
Pintar	Pintura	Constante de pintura	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MATERIALES PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	IMPORTE MO PINTURA	1,00
Pintar	Pintura	Panel ext puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)	1,00

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.