

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

125131380 - 0

Marca	SKODA
Modelo	KAROQ (NU) 5P (17-)
Matrícula	2633MBN
Bastidor	TMBLJ7NU2P5011772
Color	BLANCO
Kilómetros	100.168
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
- ADAS - ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
- ADAS - CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
- GENERAL - 7A MARCADO
- AUTOMATICO - 7 VELOCIDADES DSG 4X4
- TODO TERRENO - 5 PUERTAS
- LUCES - S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- LUCES - FAROS ANTINEBLA
- LUCES - FAROS LEDS
- LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES
- ACCESORIOS - BOCINA MULTITONO
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- GENERALES - BATALLA
- GENERALES - TAPA DEPOSITO COMBUSTIBLE CON RASCADOR DE HIELO
- GENERALES - INSCRIPCION
- GENERALES - PARAGOLPES ESTANDAR
- GENERALES - PROTECCION CARROCERIA ADICIONAL C/PASARRUEDAS
- LUCES - LUZ ANTINEBLA TR
- LUCES - S/LAVAFAROS
- GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS
- CRISTALES - PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
- RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO
- TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO
- RETROVISORES - EXTERIOR
- ELECTRICO/TERMICO/ANTIDESLUMBRANTE/ABATIBLE
- RETROVISORES - EXT DR CONVEXO
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES BRILLANTES
- GENERALES - INSONORIZACION ADICIONAL
- EMBELLECEDORES - SPOILER TRASERO
- EMBELLECEDORES - MOLDURA ENTRADA PUERTA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT
- INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES"
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ACCESORIOS - S/PANEL SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - TIPO PISO TR (VERSION 7)
- ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO
- ACCESORIOS - ANTENA FM, DIVERSITY
- SEGURIDAD - S/ANCLAJE ISOFIX ASIENTO DL
- SEGURIDAD - ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
- ACCESORIOS - S/PORTAOBJETOS MALETERO
- ACCESORIOS - PORTAGAFAS
- ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR
- ASIENTOS - S/CALEFACCION
- ASIENTOS - TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS
- ASIENTOS - DELANTEROS S/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO
- ASIENTOS - RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE
- ASIENTOS - DL C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTO 3
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS REGULABLE
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- TAPICERIA/LINEA INT -
- MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS/TECHO NEGRO SATINADO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE MULTIFUNCION
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR
- AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
- ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR
- ASIENTOS - APERTURA CARGA RESPALDO TR
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR
- ESTACIONAMIENTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- ETIQUETAS - PLACA DE MODELO ESPECIAL CE
- PROGRAMA DE VENTAS - SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 420A
- EQUIPO MECANICO - ZONAS POLVORIENTAS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO
- GENERAL - MOTOR DIESEL 4 CILINDROS

Equipamiento del vehículo

· ACCESORIOS - S/PISO TRASERO DE CARGA	2,0L/MOTOR 05L.C
· ACCESORIOS - ALFOMBRILLAS DL Y TR	· TURBO-DIESEL - 1968CC 110KW (150)
· INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR	· EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL
CUENTA KM	· GENERAL - MOTOR TURBODIESEL 4 CIL
· ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO	2,0L/110KW (TDI) CR
· ACCESORIOS - ACABADO INT	· ANTIPOLUCION - S/ABSORBEDOR VAPOR
· INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO MANUAL	COMBUSTIBLE C/SCR
DE PUERTAS	· ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP)
· INSTRUMENTACION PUERTAS - DESBLOQUEO	· COMBUSTIBLE - PROPULSION NO
ELECTRICO CAPO/PORTON TR	ALTERNATIVA
· SEGURIDAD - S/SISTEMA "PRE-SAFE"	· COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE
· SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/RODILLAS	DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW
C/DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE	· ESPAÑA - ESPAÑA
· INSTRUMENTACION PUERTAS - KEY LESS GO	· ACABADO TECNICO - NO ES EDICION
S/CIERRE SEGURIDAD	ESPECIAL
· TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO MALETERO	· ACABADO TECNICO - CONFORT
EN FIELTRO	· ACABADO TECNICO - VARIANTE
· TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y	EQUIPAMIENTO BASICO
LATERALES	· PLANTA DE FABRICACION - PROCESO
· INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO	FABRICACION ESTANDAR
RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ	· GENERAL - VEHICULO ESTANDAR
· INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE PLEGABLE	· GENERAL - DIFERENCIACION TIPO
C/MANDO INTEGRADO	VEHICULO
· AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR MULTIFUNCION -	· SUSPENSION - MARGEN PESO 4 EJE
C/ORDENADOR DE ABORDO	TRASERO
· AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO	· NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
· AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONIA CONFORT CON	· TRANSMISION - 4X4
LTE Y CARGA INALAMBRICA	· SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 03
· AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE"	· SUSPENSION - TR INDEPENDIENTE
· AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 8	· SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL
ALTAVOCES PASIVOS	· SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
	· SUSPENSION - MAYOR ALTURA SUELO
	· FRENOS - INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
	· DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
	C/SENSOR PRESION SERVOFRENO
	· FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
	· LLANTAS - ALE 6.0JX16" CASTOR
	· FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM
	· FRENOS - ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
	C/AUTO HOLD
	· SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
	· TAPACUBOS - EMBELLECEDOR LLANTA
	ALUMINIO

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro mantenimiento -	Sustitución
Exterior	Matrícula dl	Sustitución
Exterior	Sustituir Matrícula dl	Sustitución
Exterior	Reparar Llanta rueda tr iz	Reparación
Exterior	Reparar Llanta rueda tr dr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Interior	Reparar Guarnecido sup portón/capó tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona inf) Reparac	Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 9 de enero de 2026



Perito: Pericial Técnica, SCP

En MADRID a 9 de enero de 2026




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Interior



Faltante