

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126001855 - 0

Marca	OPEL
Modelo	CORSA F (U) 5P (19-)
Matrícula	1756LNJ
Bastidor	VXKUPHNEKM4076890
Color	BLANCO
Kilómetros	37.416
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	Delotser Europark S.L.U

Equipamiento del vehículo

- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - S/DETECCION LATERAL
- ADAS - SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO C/AVISO LIMITE VELOCIDAD
- ADAS - S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE
- ADAS - S/SELECTOR MODO CONDUCCION
- MANUAL - 6 VELOCIDADES MB6
- TIPO SELECTOR - CVM6 VEL TIPO STT
- DIFERENCIAL - PAR PUENTE 19 X 75
- GENERAL - MB6DW
- BERLINA - 5 PUERTAS
- TECHO - S/TECHO PANORAMICO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED
- RETROVISORES - EXT S/PARTICULARIDAD
- RETROVISORES - EXT ENTRADA DE GAMA
- ACCESORIOS - SPOILER PORTON TR
- ACCESORIOS - BOCINA ELECTROMECANICA
- ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR
- GENERALES - MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA
- GENERALES - S/ALIGERAMIENTO
- EMBELLECEDORES - S/CEJILLAS VENTANILLAS
- EMBELLECEDORES - S/PROTECTORES LATERALES
- GENERALES - PARAGOLPES REJILLA NEGRA + MOLDURA CROMADA
- LUCES - INTERMITENTES HALOGENOS
- LUCES - PILOTOS MATRICULA LED
- LUCES - FAROS HALOGENOS
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- ACCESORIOS - SOPORTE RUEDA REPUESTO ALOJAMIENTO
- ACCESORIOS - ANTENA TECHO TRASERO + NUMERICO
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- EMBELLECEDORES - ESCAPE SALIDA SIMPLE
- EMBELLECEDORES - S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- AUDIO/MULTIMEDIA - 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/1 TOMA USB TIPO A
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/TOMA USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA DIGITAL DGT7C
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR SIMPLE
- VOLANTE Y MANDOS - MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO EUROPA OCCIDENTAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA ACUSTICA GMP
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA MIRROR LINK
- ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - CONDUCTOR S/REGULACION
- ASIENTOS - S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SIST Llamada EMERGENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO TACTIL DIGITAL
- ASIENTOS - 2ª FILA RESPALDO PARTIDO Y
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION COND ELEC SECUENC
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEV ELEC DL/TR SECUENCIALES
- ACCESORIOS - S/PACK EQUIPAMIENTO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR
- SEGURIDAD - C/RETROVISOR INTERIOR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/INTERRUPTOR CAPO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE CENTRALIZADO PARCIAL + TRAMPILLA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE C/MANDO INTEGRADO
- SEGURIDAD - 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR
- ACCESORIOS - PARASOLES S/LUZ
- ACCESORIOS - C/ILUMINACION TECHO 1ª FILA 3 LAMPARAS
- ACCESORIOS - C/AISLAMIENTO ACUSTICO
- ACCESORIOS - S/LUCES LATERALES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "VAGUE"
- ACCESORIOS - ACABADO INTERIOR SALPICADERO BANDA AKOYA GRIS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS BT2 MATRIZ
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INYECCION MULTIPUNTO - 1199CC 74KW (101)
- GENERAL - INYECCION EB2ADTD_B EU63
- GENERAL - BASE MOTOR EB2ADT
- COMBUSTIBLE - MOTOR GASOLINA
- EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE 44 L
- EQUIPO MECANICO - REGULACION AUT. ENTRADA AIRE
- EQUIPO MECANICO - S/PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- EQUIPO MECANICO - S/BOMBA VACIO ELECTRICA
- REFRIGERACION - RADIADOR 21DM2
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/ENTRADA CORTA
- EQUIPO MECANICO - CLIMA FRIJO
- REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA DELANTE
- GENERAL - MOTOR TIPO EB
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 12 UHEA
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.3
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD
- EQUIPO MECANICO - S/SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE
- EQUIPO MECANICO - GASOLINA CALIDAD A/B/E/E
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA
- ANTIPOLUCION - S/SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN

Equipamiento del vehículo

ABATIBLE

- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
- VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE CALEFACTADO
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 20DM2 GROSOR 12 CLASE 2
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR FIJO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE 3 BRAZOS
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TEJIDO FRESEZ+MODENE ENJOY "D3
- ACCESORIOS - S/ALARMA
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO TECHO SALIN
- ASIENTOS - DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA
- ACCESORIOS - SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL

DEPOSITO

- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.3
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE TRACCION TERMICA
- GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - MEDIO MEDIO
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- FRENOS - DISCOS DELANTEROS VENTILADOS / DISCOS TRASEROS
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM
- DIRECCION - DIRECCION ELECTRICA 80AMP
- FRENOS - S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 249X10MM
- SUSPENSION - LEY 3.1
- SUSPENSION - PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 21.5MM
- SUSPENSION - PUENTE DL ESTANDAR
- LLANTAS - ALE 7.0JX17" DECO GRIS
- LLANTAS - ALE 6.5JX16" DISEÑO 1
- LLANTAS - LLANTAS ALEACION TIPO 1
- LLANTAS - S/RUEDA DE EMERGENCIA
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- TRANSMISION - BUJE DIAMETRO 72
- LLANTAS - S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
- NEUMATICOS - 205/45 R 17..V

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=4) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=4) (Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=4) (Pintura

- Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Castellar del Vallès a 16 de enero de 2026



Perito: Autovan truck global SL

En MADRID a 16 de enero de 2026




Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior