

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126007986 - 0

Marca	DS
Modelo	DS7 CROSSBACK (J) (17-)
Matrícula	7664LVN
Bastidor	VR1JCYHZUMY538914
Color	GRIS
Kilómetros	59.221
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

- ADAS - SISTEMA VISION NOCTURNA
- ADAS - S/DETECCION LATERAL
- ADAS - SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA
- ADAS - S/GRABACION VIDEO
- ADAS - SISTEMA VISION PANORAMICA DL Y TR
- ADAS - C/SELECTOR MODO CONDUCCION BIMODO
- ADAS - PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA
- ADAS - C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL
- ADAS - S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
- ADAS - ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- ADAS - ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL
- TIPO SELECTOR - CVA 8 VEL TIPO STT
- AUTOMATICO - 8 VELOCIDADES ATN8
- MONOVOLUMEN - SUV
- LUCES - INTERMITENTES DL Y TR LED
- LUCES - FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT"
- LUCES - REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
- LUCES - FAROS XENON
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/MEMORIA Y ASISTENTE ANGULO MUERTO
- TECHO - PANORAMICO ELECTRICO
- ACCESORIOS - CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- GENERALES - PARAGOLPES DL C/REJILLA NEGRA BRILLANTE Y TR C/JUNTA PINTADA
- ACCESORIOS - BOCINA DOBLE
- EMBELLECEDORES - S/ANAGRAMA COMPLEMENTARIO
- EMBELLECEDORES - PROTECTORES LATERALES CROMADOS
- EMBELLECEDORES - ANAGRAMA FAMILIA
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- EMBELLECEDORES - S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE
- GENERALES - TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR
- GENERALES - S/ALIGERAMIENTO
- CRISTALES - PARABRISAS LAMINADO ACUSTICO Y LUNA TR TEMPLADA
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- CRISTALES - LUNAS LAT ACUSTICAS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/RELOJ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED
- ACCESORIOS - C/ETIQUETA PARASOL MUNDO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL 29 TESTIGOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONTROL DE DIAGNOSTICO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "OLA 4"
- ACCESORIOS - ACABADO INTERIOR
- SALPICADERO DECORACION TEP
- ACCESORIOS - SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA DIGITAL TACTIL 12" DFT
- ASIENTOS - DL SIN MASAJE
- ASIENTOS - REPOSACABEZAS DL REGULABLE 2 VIAS
- ASIENTOS - VARIANTE ASIENTO ALTO
- ASIENTOS - TR S/REGULACION
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR ELEC
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS TRASERO
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE S/REGULACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/AMPLIFICADOR
- ACCESORIOS - S/ALARMA
- ACCESORIOS - S/ENCENDEDOR DELANTERO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO
- SEGURIDAD - RETROVISOR INT
- ANTIDESLUMBRANTE S/MARCO
- SEGURIDAD - AIRBAG
- COND/ACOMP/LAT/CORTINA
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/SISTEMA ACUSTICA GMP
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA 1 "55
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- TAPICERIA/LINEA INT - NEGRO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - DIESEL DV5RC UE63 1.5L
- EQUIPO MECANICO - SUSPENSION MOTOR ALIGERADA
- TURBO-DIESEL - 1499CC 96KW (130)
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.3
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.3
- ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE TRACCION TERMICA
- GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45
- REFRIGERACION - RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
- REFRIGERACION - FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- GENERAL - MOTOR TIPO DV
- GENERAL - BASE MOTOR DV5R
- EQUIPO MECANICO - PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- EQUIPO MECANICO - SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE
- EQUIPO MECANICO - DEPOSITO COMBUSTIBLE 55 L
- EQUIPO MECANICO - S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE
- EQUIPO MECANICO - FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA
- EQUIPO MECANICO - CLIMA FRIJO
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR CLASE 18

Equipamiento del vehículo

- ACCESORIOS - SISTEMA ELECTRICO R3 ECO
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- ACCESORIOS - ILUMINACION INT LED
- ACCESORIOS - S/MODIFICACION TECNICA
- ACCESORIOS - PREDISPOSICION SISTEMA MODULABLE
- ACCESORIOS - S/RED SEPARACION DE CARGA
- ACCESORIOS - C/REPOSAPIES CONDUCTOR
- ACCESORIOS - S/ALUMBRADO INFERIOR SALPICADERO
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- CLIMATIZACIÓN - BOMBA CALOR CALEFACCION
- CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE
- CLIMATIZACIÓN - S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL
- VOLANTE Y MANDOS - C/PALANCA DE CAMBIOS ELECTRICO
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE C/FUNDA CUERO 4 BRAZOS
- VOLANTE Y MANDOS - PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA + MANDOS VOLANTE
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALES ESTANDAR SIMPLE
- CLIMATIZACIÓN - TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX
- CLIMATIZACIÓN - C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
- VOLANTE Y MANDOS - PEDALERA BAJA PLASTICO
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA MIRROR LINK
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA USB DOBLE
- AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR DIGITAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S
- AUDIO/MULTIMEDIA - LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO EUROPA OCCIDENTAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/3 TOMAS USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR
- HEA
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - CATALIZADOR INFERIOR 50PPM
- ANTIPOLUCION - SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- EQUIPO MECANICO - ATMOSFERA NORMAL
- EQUIPO MECANICO - GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+
- EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
- EQUIPO MECANICO - MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - MEDIA VIDA
- GENERAL - DISTANCIA ENTRE EJES 2730
- VERSION - ESTANDAR
- ACABADO TECNICO - ALTO MEDIO
- DIRECCION - DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE
- SUSPENSION - ESTANDAR
- FRENOS - FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC
- LLANTAS - LLANTAS ALEACION TIPO 1
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 304X28MM
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3
- FRENOS - PEDAL FRENO 3.5
- TRANSMISION - 4X2
- TRANSMISION - S/EMBRAGUE
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - S/RUEDA DE EMERGENCIA
- LLANTAS - ALE 7.5JX19" STYLE3
- SUSPENSION - AMORTIGUACION BASE
- SUSPENSION - EJE TRASERO MULTIBRAZO-EJE RUEDA BAJO
- SUSPENSION - LEY 2
- SUSPENSION - PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 32500NM
- TAPACUBOS - TAPABUJES NEGRO
- SUSPENSION - BRAZO SUSPENSION ALUMINIO

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Faltante	Libro mantenimiento -	Sustitución
Faltante	Libro de instrucciones -	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Mecánica	Verificar Revisión mantenimiento	Reparación
Exterior	Pulir Capó dl	Reparación
Exterior	Pulir Panel ext puerta dl iz	Reparación
Exterior	Pulir Panel ext puerta tr iz	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura

- ☐ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ☐ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 26 de enero de 2026

En MADRID a 26 de enero de 2026



Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector

Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL




Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Faltante



Faltante

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Mecánica