

Informe de Inspección de Vehículo

Datos del expediente

126008567 - 0

Marca	SEAT/CUPRA
Modelo	ARONA (KJ) 5P (21-)
Matrícula	2190LVS
Bastidor	VSSZZZKJZNR010886
Color	BLANCO
Kilómetros	33.118
Fecha de inspección	
Lugar de inspección	M300 Barcelona

Equipamiento del vehículo

· ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" · ADAS - S/CAMARAS VISION · ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL · ADAS - S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL · ADAS - CAMARA VISION MULTIFUNCIONAL · ADAS - REG VELOCIDAD INTELIGENTE · ADAS - PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA · ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO · DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA · MANUAL - 6 VELOCIDADES · GENERAL - 6S MARCADO · TODO TERRENO - 5 PUERTAS · LUCES - S/LAVAFAROS · LUCES - FAROS LEDS C/LENTE · LUCES - LUZ ANTINEBLA TR · LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA · LUCES - FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO · RETROVISORES - EXT · ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC · LUCES - LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES · LUCES - PILOTO TR C/LEDS (ECE) · EMBELLECEDORES - EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR · EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES · CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ · EMBELLECEDORES - CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS · GENERALES - EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS · GENERALES - SIN INSERCCIONES · GENERALES - PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) · TECHO - SIN HUECO EN EL TECHO · TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS · RETROVISORES - EXT IZ CONVEXO · RETROVISORES - EXT DR CONVEXO · ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE · CRISTALES - S/EYECTORES · LIMPIAPARABRISAS TERMICOS · ACCESORIOS - S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO · CRISTALES - LUNAS LAT Y TR ATERMICAS · CRISTALES - PARABRISAS ATERMICO · ACCESORIOS - BOCINA · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION ADICIONAL · CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF · ASIENTOS - TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL · ASIENTOS - S/CALEFACCION · ASIENTOS - CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS · ASIENTOS - PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL · CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR · CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACTOR · ESTACIONAMIENTO · ASIENTOS - TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO · ASIENTOS - DL IZ REGULABLE ALTURA · AUDIO/MULTIMEDIA - S/INDICADOR · MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO · AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES PASIVOS · AUDIO/MULTIMEDIA - NAVEGADOR HIGH · AUDIO/MULTIMEDIA - CODIGO RADIO REGION "ECE" · SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA	· TAPICERIA/LINEA INT - ASIENTOS AZUL/NEGRO TITANIO · ASIENTOS - CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS · ASIENTOS - CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR · ASIENTOS - REPOSABRAZOS DL CENTRAL · INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD · INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ · SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE · INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT · VOLANTE Y MANDOS - EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO · TAPICERIA/LINEA INT - REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO · TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES · VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA CUERO · ACCESORIOS - VERSION ESTANDAR PLUS · INSTRUMENTACION CONSOLA - AIREADORES INTERIORES BASICOS · ACCESORIOS - DISPOSITIVO FIJACION MALETERO · ACCESORIOS - LUZ INTERIOR EN SUELO · INSTRUMENTACION CONSOLA - KIT "NO FUMADORES" · AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE · INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM · AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ · ACCESORIOS - ANTENA AM/FM, DIVERSITY · ACCESORIOS - PARASOLES C/ESPEJO, ROTULO AIRBAG EN PARASOL ACOMPAÑANTE · ACCESORIOS - PISO TRASERO DE CARGA PLANO · ACCESORIOS - INMOVILIZADOR ELECTRONICO · ACCESORIOS - LECTOR DE MAPAS 2 DL · POSICION DEL VOLANTE - TRAFICO POR LA DERECHA · POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE · INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS · COMBUSTIBLE - SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO) · COMBUSTIBLE - PROPULSION NO ALTERNATIVA · EQUIPO ELECTRICO - S/BATERIA ADICIONAL · EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA · ANTIPOLUCION - ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 · ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (AP) · EQUIPO MECANICO - REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO · EQUIPO MECANICO - CLIMA TROPICAL · EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A · EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 49 AH 320A · INYECCION MULTIPUNTO - 999CC 81KW (110) · GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/81KW (TSI) /MOTOR: TJ4/TC5 · GENERAL - MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A · ESPAÑA - ESPAÑA · PLANTA DE FABRICACION - PROCESO FABRICACION ESTANDAR · ACABADO TECNICO - VARIANTE · ACABADO TECNICO - LUJO · ACABADO TECNICO - NO ES EDICION ESPECIAL
---	--

Equipamiento del vehículo

- SEGURIDAD - RETROVISOR INTERIOR
- ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
- AUDIO/MULTIMEDIA - RECEPCION DIGITAL RADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST TELEFONO "CONFORT" S/ANTENA EXTERIOR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - TABLERO DE A BORDO ESTANDAR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- AUDIO/MULTIMEDIA - SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION)
- AUDIO/MULTIMEDIA - CONEXION USB
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA MANDO POR VOZ
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA
- ASIENTOS - DELANTEROS NORMALES
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 255X10 MM
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 276X24MM
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD
- DIRECCION - COLUMNA DIRECCION REG ALTURA
- LLANTAS - TORNILLOS RUEDA ESTANDAR
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- LLANTAS - ALE 6.0JX16" ALARIS
- SUSPENSION - S/DRIVE SELECT
- SUSPENSION - EJE TR CON BANDA DE RODADURA REDUCIDA
- SUSPENSION - BARRA ESTABILIZADORA DL 21X3.7MM
- SUSPENSION - MARGEN PESO 9 EJE TRASERO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 30
- TAPACUBOS - EMBELLECEDOR LLANTA ALUMINIO
- SUSPENSION - AMORTIGUACION TR
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DL
- TRANSMISION - TRACCION DL

Valoración de daños

Tipo	Elemento	Tipo Reparación
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Faro iz	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Reparación
Exterior	Reparar Techo	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=0) (L=0)	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr iz Reparación (S=0) (L	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=0) (	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=0) (	Pintura

- ❑ Sistema de valoración utilizado GT Estimate
- ❑ La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución

Firmas del informe

En Vilanova i La Geltrú a 30 de enero de 2026

En MADRID a 30 de enero de 2026




Perito: VICENTE SILVA, ALBERTO

Departamento técnico CED Spain

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como Inspector


Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico COMERCIAL



Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior

Reportaje Fotográfico de DAÑOS



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior



Daño Exterior